


№ 4

По результатам проведённой диагностики гидромотора Poclain MK08, с/н (бирка отсутствует), обнаружено:



1. Отсутствует комплект фрикционов и пружина тарельчатая.
2. Задиры на поверхности вала, износ шестерни корпуса





3. Износ поршня тормозного узла.

